

Fisa tehnică 1618

Tencuială decorativă Mozaic Baumit MosaikTop



Produs	Tencuială gata preparată în strat subțire, pe bază de rășini sintetice.	
Compoziție	Liant acrilic pur, nisipuri de cuarț colorate, adaosuri, apă	
Utilizare	Tencuială cu agregate colorate, rezistentă la apă, factori climatici și acțiuni mecanice, pentru interior și exterior, în special pentru socluri.	
Date tehnice	Granulație max.:	2 mm
	Conținut de părți solide:	80%
	Adaos de material:	agregate de cuarț colorate
	Necesarul de material:	5,5 kg/m ²
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ)	ca. 110 - 140
	Culori:	38 conform paletarului
Livrare	cutii de 25 kg, 1 palet = 24 cutii = 600 kg	
Depozitare	Timp de 12 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra găleata bine închisă	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și în institute autorizate.	
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea.	
	Norme S	S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 : A se evita contactul cu pielea
		S 25: A se evita contactul cu ochii
		S 37: A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Stratul suport:	
		Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
		Timp de uscare, tencuiei de ciment minim 14 zile/cm grosime.
		Se aplica pe:
		- tencuiei de var-ciment și de ciment, drișcuit
		- beton și alte suporturi minerale
		- tencuiei de ipsos.
		Se aplica condiționat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va avea atenție la coeficientul de luminozitate al culorii).
		Nu se aplica pe:
		- tencuiei proaspete de var
		- tencuiei termoizolante.

Tencuială decorativă Mozaic

Baunit MosaikTop

Prelucrare

2. Indicații pentru pregătirea suportului:

- Suprafețele de tencuiala nisipoase vor fi îndepărtate mecanic
- Petele de decrofol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert
- StratURI de lac respectiv de ulei: degresare, apoi jeturi de abur supraîncalzit
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale
- Straturile de vopsea minerala, fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepărtate mecanic
- Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masa de spaclu (PutzSpachtel).

3. Prelucrarea:

A se amesteca produsul lent cu mixerul fara a adauga si alte produse.

Tencuiala mozaic se va întinde cu un fier de glet de inox si se va finisa cu miscari pe aceeasi directie cu fierul de glet. A se lucra uniform si fara întrerupere.

Straturi:

1 strat grund Universal Baunit sau Baunit GranoporColor (acoperire perfecta)

1 strat tencuială Mozaic Baunit.

Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeași șarjă, sau amestecarea daca sunt din diverse șarje.

In scopul de a garanta acoperirea perfecta a suportului, recomandam aplicarea unui strat de vopsea Baunit GranoporColor inaintea aplicarii tencuiei MosaikTop, pentru urmatoarele coduri de culoare

Cod culoare MosaikTop	Cod culoare GranoporColor
M 330/M 331/M 332	0892
M 311	0572
M 323	1032
M 314	0332

4. Indicații:

A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.

Daca se va lucra în aceste conditii, fatada va trebui protejata corespunzator.

O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase (ex. toamna tarzie) pot prelungi timpul de uscare.

Dupa uscare dispare culoarea laptoasa a stratului proaspat de tencuiala mozaic. Sub actiunea unei umiditati puternice poate reveni culoarea laptoasa pentru scurt timp. A se evita solicitarea la umiditate din stratul suport (ziduri de sprijin, incinte, zona stresinilor etc.). Tencuiala MosaikTop nu se recomanda a fi aplicata ca element de design pe suprafete orizontale. Daca tencuiala MosaikTop este aplicata in zone cu solicitari mari la umiditate (soclu), suportul pe care se aplica trebuie etansat corespunzator impotriva umiditatii (hidroizolatii in zona soclului si mortare de soclu ca strat suport).

A se respecta condițiile din reglementările tehnice specifice în vigoare.

Masuri de precautie:

A se proteja împrejurimile suprafetei de tencuit.

În caz de necesitate, se va clati imediat partea stropita cu multa apa; nu se va astepta uscarea tencuiei.